

27 דצמבר, 2004


לכבוד  
גב' סיגל – מנהלת מחלקת שימור לקוחות  
תמהיל בע"מ  
רחוב אפעל 23, קרית אריה  
פתח תקוה 49511

שלום רב,

**הנדון: הגנה על - מערכת סולארית מרכזית, יעילות ה"סלמנדר"**

1. בבנין שלנו הותקנה מערכת השבחת מים, שכוללת הרכיבים הבאים:
  - א. "סלמנדר" 2" ו- מסנן דיסקיות SDF 2" - 5 מיקרון ב- אוק' 1998.
  - ב. "מגן קורוזיה" במערכת הסחרור המרכזית על הגג ב- ספט' 2004.
- בבנין שלנו 21 דיירים, ב- 7 קומות ונבנה בשנת 1997.
2. בתאריך 10 דצמ' 2004 (לאחר כ- שלושה חודשי עבודה) בוצע על ידכם בנוכחותנו ניקוז של מים ממערכת הסולארית ובו נראה בבירור, שהמים הקיימים במערכת הם מים נקיים ללא קורוזיה למעט כ-ליטר, שיצא עם קורוזיה ישנה.
3. הנני שמח לדווח לכם, שלאחר הטיפול הכולל, שערכנו על הגג, שכלל גם החלפת משאבת סחרור, ניקוי הזכוכיות של הקולטים והרכבת מגיני הקורוזיה אנו נוכחים **בשיפור משמעותי בתפקוד המערכת, שבא לידי ביטוי ב- 2 פרמטרים עיקריים:**
  - א. הדיירים מדווחים על **צמצום דרסטי בשעות פעילות של הגיבוי החשמלי** בדודים האישיים.
  - ב. המים החמים, שבמערכת הסולארית **מגיעים גם לדודים בקומות הראשונות (לא הגיעו אליהם לפני ההתקנה!)**
4. **מהמערכת הראשית** בקו כניסת המים החמים לבנין אנו **נהנים כבר מספר שנים** וללא עלויות תחזוקה.

תודה לכם על השרות ונשמח להנות מהמערכת עוד שנים רבות.

  
בברכה,  
סיני אבי – ועד הבית  
רחוב עוזיאל 8, פתח תקוה  
(נייד 054/6663779)

המכתב נסרק לצורך הצגה באתר. עותק מקורי נמצא במשרדנו.