



5.11.97

לידידי מנהלי כפרי הנוער

שלום רב,

אני מבקש **לשתף אתכם בפתרון מוצלח** לבעיה לא פשוטה שהיתה נחלתנו במשך שנים רבות ויתכן שקיימת גם אצלכם.

המים בהם אנו משתמשים **בבן-שמן, הינם מים קשים**, קרי – מכילים אבנית בריכוז גבוה. כתוצאה מכך קיימות תופעות לוואי שמהוות מטרד קשה ובעיה תחזוקתית כבדת משקל כגון: סתימות בצנרת ע"י אבנית ובלאי צנרת גבוה מאוד. לעיתים משהוחלף צינור כזה והצצנו לתוכו, נדהמנו לראותו סתום כמעט לחלוטין.

חיפשנו פתרונות לבעיה וגילינו שקיימים מכשירים שונים, מתוצרות שונות, הפועלים בשיטות שונות וכולם – אומרים לפתור בעיה זו. החלטנו להתקין לניסיון מספר מכשירים בגודל קטן – ביתי **ולאחר תקופת ניסיון בת כשנתיים, בחרנו במכשיר ה"סלמנדר"**, בגודל שמתאים לטפל במים המסופקים לכל הכפר כמי שתיה.

עתה, משחלפה שנה מאז הותקן המכשיר, אנו יכולים בהחלט לאשר שהמכשיר מבצע "עבודה טובה" כמפורט בכתבו של דודו תירוש – האחראי לתחזוקה בכפר, המדבר בעד עצמו והמצ"ב.

צבי שטרן
ס/מנהל הכפר

המכתב נסרק לצורך הצגה באתר. עותק מקורי נמצא במשרדנו.